

# PU 800




## DESCRIPTION

- Gant de protection 5 doigts.
- Revêtement synthétique sur support textile synthétique.
- Poignet élastique.
- 5 tailles disponibles : 6, 7, 8, 9 et 10.

## CARACTÉRISTIQUES

- Gant tricoté par procédé *non-stop* sans couture, jauge 13.
- Support textile à base de fil Dyneema®/Polyester.
- Mailles fines très extensibles et confortables.
- Revêtement paume et bout de doigts en polyuréthane de couleur grise.



4342

EN 388 : 2003  
Dangers mécaniques

Ce gant est conforme aux exigences essentielles de la directive européenne CEE/89/686 du 21 décembre 1989 relative aux équipements de protection individuelle soumis à un examen CE de type effectué par un laboratoire notifié qui certifie la conformité de ce gant aux normes EN auxquelles il répond et atteste les niveaux de performances obtenus lors des essais.

EN 388 : 2003				EN 420 : 2003
Abrasion	Coupure	Déchirure	Perforation	Dextérité
4	3	4	2	5

## PERFORMANCES

- Parfaite adaptabilité, grâce à son extensibilité.
- Excellent confort et dextérité.
- Excellente résistance à l'abrasion et aux coupures par tranchage.
- Certifié conforme aux normes **EN 420 : 2003** (Exigences générales pour les gants de protection) et **EN 388 : 2003** (Gants de protection contre les risques mécaniques) le laboratoire notifié CTC, Centre Technique Cuir Chaussure Maroquinerie, Lyon.

## APPLICATIONS

- Pour manipulations fines nécessitant une très bonne protection à la coupure.
- Industries mécaniques (manipulations d'objets tranchants, opérations de montage et d'assemblage).
- Postes de contrôle qualité.

## LIMITATIONS


- Ne pas utiliser pour la manipulation de liquides.
- Ne pas utiliser en cas de risques de happement par une machine en mouvement.
- Protection limitée au niveau du poignet.

### Références

Tailles	6	7	8	9	10
	1872E05	1872E01	1872E02	1872E03	1872E04



# PU 800



4 3 4 2

EN 388 : 2003

- (F) Dangers mécaniques
- (GB) Mechanical hazards
- (D) Mechanische Gefahren
- (E) Riesgos mecánicos
- (I) Pericolo meccanico
- (NL) Mechanische risico's



## COMASEC

5, Allée des Bas Tilliers - 92238 Gennevilliers Cedex - France

Tel 33 (0) 1 47 92 92 92 - Fax 33 (0) 1 47 92 92 19 / 29

Email : info@comasec.com - Web : www.comasec.com



CERTIFICATION ISO 9001 GROUPE COMASEC EUROPE



Numéro de contrôle / control number

Merci de joindre cette fiche de livraison en cas de retour de marchandises. Should you return the goods, please attach this card.

N° 18720CEE/FLNU/I - 08/06

### (F) NOTICE D'INFORMATION, D'UTILISATION ET D'ENTRETIEN

Ces gants ont été fabriqués avec le plus grand soin pour votre protection.

Afin qu'ils vous donnent entière satisfaction, vous devez :  
- Consulter la fiche technique, dernière version en vigueur : n° 1872E0FR/FT / dernière version en vigueur.  
Elle présente leurs principales caractéristiques et performances évaluées par notre laboratoire de contrôle et par un laboratoire indépendant notifié, selon les normes françaises (NF) et européennes (EN).  
- Vous assurer que leurs performances correspondent aux risques (mécaniques, chimiques, thermiques, ...) de votre poste de travail.

**UTILISATION** - Nous vous conseillons, afin que ces performances soient maintenues dans le temps :  
- D'observer une parfaite hygiène (mains propres) avant le port de vos gants.

- De vous assurer visuellement et avant usage que vos gants ne présentent pas de défauts majeurs (transpercements, souillures chimiques, usures importantes, etc.).  
- De ne pas utiliser pour la manipulation de liquides.  
- Après usage, de vérifier visuellement si vos gants sont toujours exempts de défauts majeurs afin d'être entretenus puis stockés. Dans le cas contraire, les mettre au rebut selon les règlements locaux.

**ENTRETIEN** - Nettoyer en surface vos gants, par exemple avec un chiffon imbibé d'eau savonneuse, laisser sécher et ranger les ensuite dans un endroit propre et aéré.

**STOCKAGE** - Dans des conditions normales d'humidité et de température ordinaires (+15°C à +30°C), à l'abri du soleil et dans des locaux propres, couverts et aérés.

**LE MARQUAGE CE** signifie que ces gants sont

conformes aux exigences essentielles de la directive européenne CEE/89/686, modifiée par la directive CEE/93/68 relative aux équipements de protection individuelle soumis à examen CE de type effectué par le laboratoire notifié n° 0075 - CTC - Centre Technique Cuir chaussure maroquinerie - 4 rue Hermann Frenkel - 69367 Lyon Cedex 07 - France.

**LES PERFORMANCES** ont été évaluées selon les normes européennes suivantes :

- EN 420 : 2003 Exigences générales pour les gants de protection.
- EN 388 : 2003 Gants de protection contre les risques mécaniques.

Un système de pictogrammes symbolise ses performances. Ces pictogrammes peuvent être accompagnés de chiffres représentant les niveaux de performance de 1 à 4 ou 5 pour les niveaux les plus élevés. 0 et X signifient absence de protection (X = essai non effectué, 0 = niveau 1 non atteint). Le livre ouvert rappelle à l'utilisateur qu'il doit, avant d'utiliser un gant, s'informer de ses performances et de ses conditions d'emploi, etc.

#### DANGERS MÉCANIQUES

- Abrasion : 4 sur 4 niveaux
- Coupure par tranchage : 3 sur 5 niveaux
- Déchirure : 4 sur 4 niveaux
- Perforation : 2 sur 4 niveaux

**LIMITATIONS** - Protection limitée au niveau du poignet. Ne pas utiliser en cas de risques de happement par une machine en mouvement.

Substance potentiellement allergénique : latex (poignet élastofix).

Sonne geschützt, an einem sauberen, abgeschlossenen, gelüfteten Ort.

**DIE CE-KENNZEICHNUNG** weist darauf hin, dass diese Handschuhe laut CE-Standardkontrolle, die vom autorisierten Prüflabor Nr. 0075 - CTC - Centre Technique Cuir chaussure maroquinerie - 4 rue Hermann Frenkel - 69367 Lyon Cedex 07 - Frankreich durchgeführt wurde, den wesentlichen Anforderungen der EU-Richtlinie CEE/89/686, modifiziert durch die Richtlinie CEE/93/68 über persönliche Schutzausrüstung entsprechen.

**DIE LEISTUNGEN** wurden nach folgenden europäischen Normen bestimmt:

- EN 420:2003 Schutzhandschuhe - Allgemeine Anforderungen und Prüfverfahren
- EN 388:2003 Schutzhandschuhe gegen mechanische Risiken.

Ihre Leistungen werden durch verschiedene Piktogramme symbolisiert. Neben diesen Piktogrammen können Ziffern stehen, die die Leistungsstufe von 1 bis 4 bzw. 5 für die höchsten Niveaus angeben. 0 und X kennzeichnen die Abwesenheit des Schutzes (X = Test nicht durchgeführt, 0 = Stufe 1 nicht erreicht). Das geöffnete Buch deutet darauf hin, dass der Nutzer sich vor dem Gebrauch der Handschuhe über deren Leistungen und Gebrauchsbedingungen usw. informieren muss.

#### MCHANISCHE RISIKEN

- Abriebfestigkeit: 4 von 4 Leistungsstufen
  - Schnittfestigkeit: 3 von 5 Leistungsstufen
  - Weiterreißkraft: 4 von 4 Leistungsstufen
  - Durchstichkraft: 2 von 4 Leistungsstufen
- BESCHRÄNKUNGEN** - Begrenzter Schutz des Handgelenks. Nicht benutzen, wenn die Gefahr besteht, dass die Handschuhe von einer sich bewegendem Maschine erfasst werden.

Potentiell allergene Substanz: Latex (Gummizug am Handgelenk).

### (GB) NOTICE FOR INFORMATION, USAGE AND MAINTENANCE

These gloves have been manufactured with the greatest care for your protection.

So that they give you full satisfaction, you must:  
- Consult the latest current version of the technical leaflet: no 1872E0GB/FT / latest current version.  
It presents their main characteristics and performance as evaluated by our test laboratory and by a declared independent laboratory according to French and European standards,  
- Ensure that their performance corresponds to the risks (mechanical, chemical, thermal, etc.) associated with your workplace.

**USE** - So that this performance can be maintained over time, we advise you:

- To make sure that your hands are clean before wearing your gloves.
- To visually check each glove before use to make sure that it does not have any major fault (holes, chemical stains, heavy wear, etc.).
- Not to use them for handling liquids.
- After use, visually check that your gloves still do not have any major faults before being put away for storage. If this is not the case, jettison them in accordance with local regulations.

**CLEANING** - Clean the surface of your gloves, for example with a cloth soaked in soapy water, let them dry and put them away in a clean, well ventilated place.

**STORAGE** - Under normal, ordinary conditions of humidity and temperature (+15°C to +30°C), sheltered from sunlight and in a clean, covered, ventilated place.

**THE "CE" MARKING** means that these gloves are in compliance with the essential requirements of the European directive CEE/89/686, modified by the

directive CEE/93/68 relating to individual protective equipment subject to EC examination of the type carried out by the declared laboratory no 0075 - CTC - Centre Technique Cuir chaussure maroquinerie (technical centre for shoes and leatherwork) - 4 rue Hermann Frenkel - 69367 Lyon Cedex 07 - France.

**THEIR PERFORMANCE** has been evaluated according to the following European standards:

- EN 420: 2003 General requirements for protective gloves.
- EN 388: 2003 Gloves for protection against mechanical risks.

A system of graphic symbols represents their performance. These symbols may be accompanied by figures representing levels of performance from 1 to 4 or 5 for the highest levels. 0 and X signify absence of protection (X = test not performed, 0 = level 1 not attained). The user is reminded that he / she must, before using a glove, be aware of its performance and conditions of use, etc.

#### MCHANICAL DANGERS

- Abrasion: 4 for 4 levels
- Cutting by slicing: 3 for 5 levels
- Tearing: 4 for 4 levels
- Perforation: 2 for 4 levels

**LIMITATIONS** - Limited protection for the wrist. Do not use where there is a risk of being caught in a moving machine.

Potentially allergenic substance: latex (wrist contains elastofix).

### (NL) INLICHTINGEN, GEBRUIKSAANWIJZING EN ONDERHOUD

Deze handschoenen zijn met de allerhoogste zorg samengesteld en beschermen uw handen.

Om geheel tevreden te zijn over uw handschoenen, dient u:

- De laatste geldende productbeschrijving te raadplegen: nr. 1872E0GB/FT / laatste geldende versie.
- Hierin staan de voornaamste eigenschappen en prestaties beschreven zoals deze door ons controlelaboratorium en door een onafhankelijk laboratorium volgens de Franse normen (NF) en de Europese normen (EN) zijn vastgesteld.
- U ervan te vergewissen dat hun prestaties overeenkomen met de gevaren die u loopt op uw werkplek (mechanische, chemische, thermische gevaren).

**GEBRUIK** - Om te zorgen dat uw handschoenen in de loop van de tijd hun goede eigenschappen behouden, adviseren wij u om:

- Uitermate hygiënisch te zijn (uw handen te wassen voordat u de handschoenen aandoet).
- Voor gebruik te controleren dat er geen belangrijke beschadigingen te zien zijn op uw handschoenen (gaten, door chemische producten veroorzaakte vlekken, sterke slijtage, enz.).
- De handschoenen niet te gebruiken om vloeistoffen te hanteren.
- Na gebruik te controleren dat er nog steeds geen belangrijke beschadigingen te zien zijn op uw handschoenen, zodat ze onderhouden en opgeslagen kunnen worden. In het tegengestelde geval moeten de handschoenen volgens de plaatselijke voorschriften bij het afval worden gedaan.

**ONDERHOUD** - Uw handschoenen oppervlakkig reinigen, bijvoorbeeld met een doekje met zeepsop. Vervolgens laten drogen en op een schone, lichte plek opbergen.

**OPSLAG** - Bij een normale vochtigheidsgraad en gewone

temperatuur (tussen +15°C en 30°C), afgeschermd tegen zonlicht en in een schone, overdekte en luchtige ruimte.

**DE CE-MARKERING** betekent dat deze handschoenen overeenkomen met de essentiële vereisten van Europese richtlijn 89/686/EEG, gewijzigd door richtlijn 93/68/EEG betreffende de persoonlijke beschermingsmiddelen onderworpen aan een EG-onderzoek uitgevoerd door laboratorium nr. 0075 - CTC - Centre Technique Cuir Chaussure Maroquinerie - 4 rue Hermann Frenkel - 69367 Lyon Cedex 07 - Frankrijk.

**DE EIGENSCHAPPEN** zijn geëvalueerd naar de volgende Europese normen:

- EN 420: 2003 Algemene eisen betreffende beschermingshandschoenen.
- EN 388: 2003 Handschoenen die beschermen tegen mechanische risico's.

Een pictogramstelsysteem geeft deze prestaties aan. Deze symbolen kunnen vergezeld worden door cijfers die prestatieniveaus tussen 1 en 4 aangeven, of 5 voor de hoogste niveaus. 0 en X betekenen geen bescherming (X = test niet uitgevoerd, 0 = niveau 1 niet bereikt). Het open boekje vertelt de gebruiker dat hij, alvorens een handschoen te gebruiken, inlichtingen moet inwinnen over de eigenschappen, de gebruiksomstandigheden, enz.

#### MCHANISCHE GEVAREN

- Schuren: 4 op 4 niveaus
- Snijden: 3 op 5 niveaus
- Scheuren: 4 op 4 niveaus
- Doorboren: 2 op 4 niveaus

**BEPERKINGEN** - Beperkte bescherming bij de polsen. Niet gebruiken als er gevaar bestaat door een bewegende machine gegrepen te worden.

Mogelijkerwijs allergene stoffen: latex (elastofix-manchet).

