

Pode ser aplicado transfers ou serigrafia nas laterais ate 3cm e na parte de baixo ate 2cm

A temperatura de aplicação dos transfers nunca pode ser superior a 120º e não pode ser mais do que 10 segundos. Aplicação de temperatura nas mascaras só pode ser feita nas zonas indicadas na imagem (nas laterais ate 3cm e na parte de baixo ate 2cm). Não se pode aplicar pressão e temperatura na mascara toda na aplicação de transfer, isso vai comprometer as características da mascara.

Serigrafia também pode ser usado nas áreas indicadas.

