

TROPIQUE

DESCRIPTION

- 5-fingers protective glove, ventilated back, with cotton knit wrist.
- Synthetic light weight (PVC) on a textile linen.
- Anatomical shape with curved fingers and fluted finger-tips.
- 4 sizes available: 7, 8, 9 and 10.

CHARACTERISTICS


- Fine gauge 100% cotton *interlock* knitted liner.
- Assembly of the two parts by chain stitch and elastofix knit wrist.
- Finibril synthetic coating with high plasticizer level to give a smooth glossy surface on palm and fingers.

PERFORMANCES

- Good flexibility.
- Excellent mechanical resistance to abrasion.
- Good mechanical tear resistance.
- Certified in conformity with the standards **EN 420: 1994** (general requirements) and **EN 388: 1994** (mechanical hazards) by the Institut Français Textile-Habillement.

APPLICATIONS

- Multi-purpose glove.
- Excellent general purpose glove for dry basic handling operations, even where there are mechanical hazards or oils and residual greases on the parts being handled.
- Do not use for handling liquids.



This glove is certified to comply with the essential requirements of European directive EEC/89/686 of December 21st, 1989 relative to personal protective equipment submitted to CE type examination issued by a notified laboratory, who certifies the conformity of this glove with the EN standards to which it responds and certifies the performance levels obtained during tests.

References

Sizes	7	8	9	10
	0111E61	0111E62	0111E63	0111E64

EN 388: 1994

Abrasion	Blade cut	Tear	Puncture
4	1	2	1




COMASEC

5, Allée des Bas Tilliers - 92238 Gennevilliers - Cedex - France
Tel. 33 (0) 1 47 92 92 92 - Fax 33 (0) 1 47 92 92 29
Email: cialexport@comasec.com - Web : comasec.com



TROPIQUE



EN 388 : 1994

- (F) Risques mécaniques
- (GB) Mechanical hazards
- (D) Mechanische Gefahren
- (E) Riesgos mecánicos
- (I) Pericolo meccanico
- (NL) Mechanische risico's



5, Allée des Bas Tilliers - 92238 Gennevilliers Cedex - France

Tel 33 (0) 1 47 92 92 92 - Fax 33 (0) 1 47 92 92 19 / 29

Email : info@comasec.com - Web : comasec.com

Taille / Size	7	8	9	10
(F) Poignet élastofix (GB) Knitwrist (D) Mit Strickbund (E) Puño elástico (I) Polso maglia elastico	0111E61	0111E62	0111E63	0111E64



CERTIFICATION ISO 9001 GROUPE COMASEC EUROPE



Numéro de contrôle / control number

Merci de joindre cette fiche de livraison en cas de retour de marchandises. Should you return the goods, please attach this card.

N° 0111E6CEE/FLNU/4 - 02/04

(F) NOTICE D'INFORMATION, D'UTILISATION ET D'ENTRETIEN

Ces gants TROPIQUE ont été fabriqués avec le plus grand soin par COMASEC pour votre protection. Afin qu'ils vous donnent entière satisfaction, vous devez : - Consulter la fiche technique N° 0111E6FR/FT/dernière version en vigueur.

Elle présente leurs principales caractéristiques et performances évaluées par notre laboratoire de contrôle et par un laboratoire indépendant notifié, selon les normes françaises (NF) et européennes (EN).

-Vous assurer que leurs performances correspondent aux risques (mécaniques, chimiques, thermiques, ...) de votre poste de travail.

1. UTILISATION - nous vous conseillons, afin que ces performances soient maintenues dans le temps :
1.1 d'observer une parfaite hygiène (mains propres) avant le port de vos gants, à fortiori s'ils ont déjà servi.
1.2 de vous assurer visuellement et avant usage que vos gants ne présentent pas de défauts majeurs (transpercements, souillures chimiques, usures importantes, etc...).

1.3 de ne pas utiliser pour la manipulation de liquides.
1.4 et après usage, de vérifier visuellement si vos gants sont toujours exempts de défauts majeurs afin d'être entretenus puis stockés. Dans le cas contraire, il convient de les mettre au rebut dans un endroit où ils ne peuvent être réutilisés.

2. ENTRETIEN - Nettoyer en surface vos gants, par exemple avec un chiffon imbibé d'eau savonneuse, laisser sécher et ranger les ensuite dans un endroit propre et aéré en prévision de leur prochaine utilisation.

3. STOCKAGE - Dans des conditions normales de stockage, c'est à dire d'humidité et de température ordinaires (+15°C à +30°C), à l'abri du soleil et dans des locaux propres, couverts et aérés, vos gants ne risquent aucune altération.

4. RÉNOVATION - Si, après utilisation prolongée de vos gants, vous souhaitez les faire rénover, nous vous conseillons de faire appel à des sociétés spécialisées. Sachez cependant que nous ne pouvons garantir les performances des gants rénovés.

5. CONFORMITÉ

5.1 Marquage CE - Le marquage CE signifie que les TROPIQUE sont conformes aux exigences essentielles de la directive européenne CEE/89/686 relative aux équipements de protection individuelle soumis à examen CE de type effectué par le laboratoire notifié n° 0072 - Institut Français Textile-Habillement - Lyon (IFTH-Lyon) - avenue Guy de Collongue - 69134 Ecully Cedex.

5.2 Normes EN et performances - Les performances du TROPIQUE ont été évaluées selon les normes européennes suivantes : EN 420 : 1994 Exigences générales. EN 388 : 1994 Protection contre les risques mécaniques. Un système de pictogrammes symbolise ses performances. Ces pictogrammes peuvent être accompagnés de chiffres représentant les niveaux de performance vis à vis des risques considérés, de 1 à 4 ou 5 pour les niveaux les plus élevés. 0 et X signifient absence de protection pour le ou les risques considérés (X = essai non effectué, 0 = niveau 1 non atteint). Le "i" comme information de chaque pictogramme rappelle à l'utilisateur qu'il doit, avant d'utiliser un gant, s'informer de ses performances et de ses conditions d'emploi, etc...

Risques mécaniques

Abrasion :	4	sur 4 niveaux
Coupure par tranchage :	1	sur 5 niveaux
Déchirure :	2	sur 4 niveaux
Perforation :	1	sur 4 niveaux

einen längeren Zeitraum benutzt haben und wünschen sie erneuern zu lassen, so raten wir Ihnen, sich an eine Firma zu wenden, die in diesem Bereich spezialisiert ist. Jedoch weisen wir ausdrücklich darauf hin, daß wir keine Garantie bezüglich der Leistungsfähigkeit der erneuerten Handschuhe geben.

5. KONFORMITÄT

5.1. Markierung gemäß CE - Die Markierung CE bedeutet, daß der Handschuh TROPIQUE den Anforderungen der europäischen Richtlinie CEE/89/686 über persönliche Schutzausrüstungen entspricht und daß der Handschuh einer CE-Prüfung durch die zertifizierte Prüfstelle nr.0072 - Institut Français Textile-Habillement - Lyon (IFTH-Lyon) - avenue Guy de Collongue - 69134 Ecully Cedex - France unterworfen worden ist.

5.2 EN-Normen und Leistungsstufen - Die Leistungsstufen des Handschuhes TROPIQUE wurden gemäß den nachstehend aufgeführten Normen bewertet: EN 420: 1994: Allgemeine Anforderungen für Handschuhe EN 388: 1994 Schutzhandschuhe gegen mechanische Risiken Ein System von Piktogrammen wird benutzt, um seine Leistungen zu symbolisieren. Diese Piktogramme können von Zahlen begleitet sein, die die Leistungsstufen in Bezug auf die erreichten Werte wiedergeben. Die Reihe umfaßt 1 für die niedrigste Stufe und 4 oder 5 für die höchste Stufe. 0 und X bedeuten, daß der Handschuh keine Schutzwirkung gegen diese Risiken hat. (X = keine Prüfung durchgeführt, 0 = Stufe 1 wurde nicht erreicht). Das kleine "i" steht beim Piktogramm für Information, was den Anwender daran erinnert, daß er sich vor dem Einsatz über die Leistungen und die Gebrauchsanweisung informieren muß.

Mechanische Risiken

Abrieb:	4	von 4
Schnitt:	1	von 5
Weiterreißverhalten:	2	von 4
Durchdringung:	1	von 4

(GB) INFORMATION AND INSTRUCTIONS FOR USE

COMASEC takes the greatest care in making TROPIQUE gloves for your protection. In order for these gloves to provide you with full satisfaction you must :

- Consult the latest version of specifications sheet no. 0111E6GB/FT, which presents their main characteristics and performances. These performances have been evaluated by our testing laboratory and a certified independent laboratory, in accordance with European standards (EN).

- Make sure these performances correspond to your work station's mechanical, chemical, heat and other hazards.

1. USE - We advise that you do the following to guarantee that these performances are maintained over a long period of time :

1.1. Observe perfect hygiene (clean hands) before wearing your gloves, especially if they have already been used.
1.2 Before using the gloves make sure they do not display any defects, such as holes, chemical stains, wear and tear, and so on.
1.3 Do not use for handling liquids.

1.4 Check the gloves after use and before storage to make sure they still display no defects. If they do, they must be discarded in a place where they cannot be re-used.

2. MAINTENANCE - Clean them for example with a rag and soapy water, then air dry and store them in a clean, well-ventilated place before using them again.

3. STORAGE - Store in a clean, dry, covered, well-ventilated place with temperatures of between +15°C and +30°C. Do not leave them exposed to sunlight. The gloves will undergo no changes if these precautions are followed.

4. REFURBISHMENT - If you have been using the

gloves for a long period of time and would like to have them refurbished, call upon a company specializing in this work. However, we cannot guarantee the performances of refurbished gloves.

5. COMPLIANCE

5.1 CE Mark - The CE mark means that TROPIQUE gloves comply with the basic requirements of EC directive EEC/89/686 relating to personal protective equipment submitted to EC certificate of conformity issued by the notified body no.0072 - Institut Français Textile-Habillement - Lyon (IFTH-Lyon) - avenue Guy de Collongue - 69134 Ecully Cedex - France.

5.2 EN Standards and performances - The performances of TROPIQUE gloves have been assessed in accordance with the following European standards : EN 420: 1994 General requirements for gloves.

EN 388: 1994 Protective gloves against mechanical hazards. A system of pictograms is used to symbolize these performances. The pictograms may be accompanied by figures representing performance levels in relation to the hazards involved. The numbers range from 1 for the lowest to 4 or 5 for the highest levels. 0 and X mean the gloves offer no protection against the hazard or hazards under consideration (X means no test has been made, 0 means level one has not been reached). The "i" in the pictogram means that users must inform themselves of performances, conditions for use, etc.

Mechanical hazards

Abrasion resistance :	4	on 4 levels
Blade cut resistance :	1	on 5 levels
Tear resistance :	2	on 4 levels
Puncture resistance :	1	on 4 levels

(NL) INFORMATIENOTA, GEBRUIKSAANWIJZING EN ONDERHOUD

De handschoenen TROPIQUE zijn met de meeste zorg vervaardigd door COMASEC voor uw veiligheid.

Teneinde U een volstrekte voldoening te schenken, dient U :
- De technische fiche nr 0111E6GB/FT/ voor de TROPIQUE, laatste uitgave van toepassing, te raadplegen. Zij weergeeft de voornaamste karakteristieken en weerstanden vastgesteld door ons controlelabo, en door een zelfstandig erkend laboratorium, volgens de Franse normen (NF) en de Europese normen (EN).

- U vergewissen dat de karakteristieken in overeenstemming zijn met de risico's (mechanische, chemische, thermische) van uw werkpost.

1. GEBRUIKSAANWIJZING - Wij raden U aan, opdat de weerstand in de tijd behouden wordt :

1.1. Een perfecte hygiëne toe te passen (zuivere handen) voor het dragen van de handschoenen, a fortiori als zij reeds gebruikt zijn geweest.

1.2. Van na te kijken en dit voor het gebruik of de handschoenen geen gebreken vertonen (doorprikt, chemisch besmeurd, belangrijke tekens van slijtage, enz...).

1.3. Niet gebruiken voor het manipuleren van vloeistoffen.
1.4. Na het gebruik, na te kijken of deze handschoenen nog te gebruiken zijn teneinde ze te reinigen en terug op te slaan. In het tegenovergestelde geval, is het aangeraden ze weg te doen opdat ze niet gebruikt meer zouden worden.

2. ONDERHOUD - De buitenkant van de handschoenen reinigen met bijvoorbeeld een doek gedompeld in zeepwater en ze nadien in een verluchte en propere plaats te leggen in afwachting van hun volgend gebruik.

3. OPSLAG - In algemene opslagvoorwaarden, nl in normale temperatuurs- en vochtigheidsvoorwaarden (tussen 15°C à 30°C), uit de zon, in zuivere, bedekte en verluchte lokalen, risikeran uw handschoenen geen verandering.

4. HERNIEUWEN - Indien, na langdurig gebruik van uw handschoenen, U wenst deze te vernieuwen, raden wij U aan

gespecialiseerde firma's te contacteren. U hoeft wel te weten dat wij de waarden voor weerstandenvan hernieuwde handschoenen niet kunnen waarborgen.

5. GELIJKVORMIGHEID

5.1. CE-markering - De CE-markering betekent dat de handschoenen TROPIQUE conform zijn aan de essentiële eisen van de Europese richtlijnen CEE/89/686 betreffende de individuele veiligheidsartikelen die aan een CE-test onderworpen zijn afgeleverd door het erkend laboratorium nr. 0072 - Institut Français Textile-Habillement - Lyon (IFTH-Lyon) - avenue Guy de Collongue - 69134 Ecully Cedex - France.

5.2. EN Normen en weerstanden - De weerstanden van de handschoenen TROPIQUE zijn geëvalueerd volgens de volgende Europese normen :

EN 420: 1994 Algemene eisen
EN 388: 1994 Beschermingshandschoenen voor mechanische risico's.

Een systeem van kentekens weergeven de weerstanden. Deze kentekens kunnen vergezeld zijn van een cijfer die de verschillende graden van weerstanden weergeven tegenover het weerhouden risico, van 1 tot 4 of 5 voor de hoogste waarden. 0 en X betekent het ontbreken van het of de weerhouden risico's. (X = test niet uitgevoerd, 0 = graad 1 niet bereikt). De "i" als informatie van ieder kenteken herinnert de gebruiker eraan dat hij voor het gebruik van de handschoenen dient na te gaan welke weerstanden en gebruikseigenschappen deze hebben en z.

Mechanische risico's

Schuurweerstand :	4	op 4 schalen
Snijweerstand bij doorsnijden :	1	op 5 schalen
Scheuren :	2	op 4 schalen
Perforatie :	1	op 4 schalen

(D) GEBRAUCHSANWEISUNG

Der Schutzhandschuh TROPIQUE wurde zu Ihrer Sicherheit von COMASEC mit der größtmöglichen Sorgfalt hergestellt. Zu Ihrer Zufriedenheit sollten Sie die nachfolgenden Anweisungen beachten:

Ziehen Sie die technische Beschreibung für den Schutzhandschuh TROPIQUE mit der Nr.: 0111E6GB/FT/ zu Rate. Diese gibt Ihnen die hauptsächlichsten technischen Daten und Leistungsmerkmale, die durch unser Labor sowie durch ein unabhängiges zugelassenes Prüfinstitut gemäß den europäischen Normen festgestellt wurden. Weiterhin sollten Sie bitte sicherstellen, daß Ihr Anforderungsprofil bezüglich der mechanischen Risiken mit den Eigenschaften des Handschuhes übereinstimmt.

1. GEBRAUCHSANWEISUNG - Um die Eigenschaften des Handschuhes so lange wie möglich beizubehalten, empfehlen wir Ihnen :

1.1 Vor dem Tragen des Handschuhes auf saubere Hände achten; erst recht, wenn der Handschuh bereits getragen wurde.

1.2 Überzeugen Sie sich visuell vor dem Einsatz, daß der Handschuh keine Beschädigungen aufweist. Beschädigte Handschuhe dürfen nicht benutzt werden.

1.3 Der Handschuh darf nicht zur Handhabung von Flüssigkeiten eingesetzt werden.

1.4 Nach Gebrauch sollten Sie sich visuell überzeugen, ob der Handschuh noch frei von Beschädigungen ist. In diesem Falle sollte er gepflegt und anschließend gelagert werden. Sollte der Handschuh beschädigt sein, so darf er nicht mehr verwendet werden.

2. PFLEGE - Die Oberfläche des Handschuhes kann mit einem in Seifenwasser getauchten Lappen gereinigt werden. Danach sollte er getrocknet und in einem sauberen, belüfteten Raum für den nächsten Einsatz gelagert werden.

3. LAGERUNG - Die Handschuhe sind unter Lichtabschluß in trockenen, sauberen und belüfteten Räumen bei einer normalen Luftfeuchtigkeit und einer Temperatur von +15 - 30°C zu lagern.

4. ERNEUERUNG - Falls Sie die Handschuhe schon über

Ⓛ INFORMAZIONI E ISTRUZIONI PER L'USO

Nel produrre TROPIQUE, la COMASEC ha tenuto presente la vostra sicurezza. Per sfruttare al massimo le caratteristiche del guanto, dovete: consultare l'ultima scheda tecnica n°0111E6GB/FT/ in vigore. Potrete trovarvi tutte le caratteristiche e le prestazioni dei guanti testati nel nostro laboratorio di controllo e in un laboratorio indipendente autorizzato, secondo le normative europee (EN). Assicurarvi che le prestazioni siano adeguate ai rischi (meccanici, chimici, termici) che potete correre sul posto di lavoro. **1. UTILIZZO** - Affinché le prestazioni siano prolungate nel tempo vi consigliamo di: 1.1 - Mantenere un'igiene perfetta (mani pulite) prima di usare i vostri guanti, specialmente se non già stati usati. 1.2 - Prima di usarli, assicurarvi che i guanti non abbiano alcun difetto, come buchi, macchie chimiche, usura, strappi, ecc. 1.3 - Non usare a contatto di liquidi. 1.4 - Controllare i guanti prima e dopo l'uso per assicurarvi che non siano difettosi. Nel caso in cui lo fossero, gettarli in un luogo in cui non possono essere riutilizzati. **2. MANUTENZIONE** - Pulire i guanti con un panno imbevuto di acqua e sapone, lasciare asciugare e riporli in un luogo pulito e aerato in previsione di un utilizzo futuro. **3. DEPOSITO** - Riposti in un luogo pulito, secco, chiuso, ben aerato con una temperatura compresa tra +15°C e +30°C, al riparo dai raggi solari, i vostri guanti non subiranno alcuna variazione. **4. RIGENERAZIONE** - Se, dopo l'utilizzo prolungato dei Vostri guanti, desiderate riaverli in buono stato, Vi consigliamo di rivolgerVi a delle società specializzate. Teniamo comunque a precisare che non possiamo garantire le prestazioni iniziali. **5. CONFORMITÀ** - **5.1 Marchio CE** - il marchio CE indica che il guanto TROPIQUE si attiene ai requisiti basilari della direttiva CEE/89/686, relativa ai dispositivi di protezione individuale (DPI), con certificato di conformità, rilasciato dal laboratorio autorizzato n° 0072 - Institut Français Textile-Habillement - Lyon (IFTH-Lyon) - avenue Guy de Collongue - 69134 Ecully Cedex - France. **5.2 Norme e prestazioni EN** - Le prestazioni di TROPIQUE sono state testate secondo le seguenti norme europee: EN 420 : 1994 Requisiti generali per i guanti, EN 388 : 1994 Guanti protettivi contro i rischi meccanici. Per simboleggiare queste prestazioni viene usato un sistema di pittogrammi. Questi pittogrammi possono essere accompagnati da cifre che rappresentano i livelli di prestazione in relazione ai rischi considerati, da 1 a 4 o 5 per quelli più elevati, 0 e X indicano un'assenza di protezione contro i rischi considerati (X indica che non è stato fatto alcun test, 0 indica che il livello I non è stato raggiunto). Nel pittogramma la "7" indica che il cliente si deve informare sulle prestazioni e le condizioni per l'uso del prodotto. **Rischi Meccanici** - Resistenza all'abrasione: 4 su 4 livelli. Resistenza al taglio: 1 su 5 livelli. Resistenza alla lacerazione: 2 su 4 livelli. Resistenza alla perforazione: 1 su 4 livelli.

ⓔ NOTICIA INFORMATIVA DE UTILIZACION Y MANTENIMIENTO

Los guantes TROPIQUE han sido fabricados con el máximo esmero por COMASEC, para su protección. Para que les den entera satisfacción, ustedes deben : - Consultar la ficha técnica, última versión en vigor: n°0111E6GB/FT/ para el TROPIQUE. Ella presenta las principales características evaluadas por nuestro laboratorio de control y por un laboratorio independiente notificado, según normas francesas (NF) y europeas (EN), -Asegurarse que sus prestaciones corresponden a los riesgos (mecánicos, químicos, térmicos,...) del puesto de trabajo. **1. UTILIZACION** - Para que las prestaciones se mantengan a lo largo del tiempo, nosotros los aconsejamos: 1.1 Observar una perfecta higiene (manos limpias) anterior y posterior a la utilización de los guantes. 1.2 Asegurarse visualmente antes del uso, que los guantes no presentan defectos mayores (agujeros, desgastes importantes, suciedades, etc...). 1.3 No utilizarlos para las manipulaciones de líquidos. 1.4 Después del uso, verificar visualmente si los guantes no presentan defectos mayores, para ser almacenados. En caso contrario, conviene desecharlos para evitar ser reutilizados. **2. MANTENIMIENTO** - Limpiar superficialmente los guantes con un paño humedecido con agua jabonosa, dejarlos secar y colocarlos en un lugar limpio y aireado en previsión de una próxima utilización. **3. ALMACENAJE** - En condiciones normales, de humedad y temperatura ordinarias (+15°C +30°C), al abrigo del sol, y en lugares limpios, cubiertos y aireados, los guantes no tienen riesgos de ninguna alteración. **4. RENOVACION** - Había usted utilizado sus guantes durante mucho tiempo y quisiera renovarles. Le aconsejamos llamar a compañías especializadas. Debe usted saber que no podemos garantizar los resultados de los dichos guantes renovados. **5. CONFORMIDAD - 5.1 Marcaje CE**- Significa que los TROPIQUE son conformes a las exigencias esenciales de la directiva europea CEE/89/686 relativa a los equipamientos de protección individual sometidos a examen CE del tipo efectuado por el laboratorio autorizado n° 0072 - Institut Français Textile-Habillement - Lyon (IFTH-Lyon) - avenue Guy de Collongue - 69134 Ecully Cedex - France. **5.2 Normas EN y prestaciones** - Las prestaciones del TROPIQUE han sido evaluadas según las siguientes normas europeas : EN 420 : 1994 Exigencias generales para los guantes, EN 388 : 1994 Guantes de protección contra riesgos mecánicos. Un sistema de pictogramas simboliza sus prestaciones. Estos pictogramas se pueden acompañar con cifras que representan los niveles de prestaciones frente a los riesgos considerados de 1 a 4 ó 5 para los niveles más altos. O y X significa ausencia de protección para los riesgos considerados (X ensayo no efectuado O=no alcanza nivel 1). La "7" como información de cada pictograma, recuerda al utilizador que debe, antes de utilizar un guante, informarse de sus prestaciones y condiciones de uso, etc... **Riesgos mecánicos** - Abrasión : 4 sobre 4 niveles. Corte : 1 sobre 5 niveles. Desgarre : 2 sobre 4 niveles. Perforación : 1 sobre 4 niveles.

Ⓟ INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO E DE MANUTENÇÃO

As luvas TROPIQUE foram fabricadas com o maior cuidado pela COMASEC para a sua protecção. A fim de obter total satisfação na utilização destas luvas, deve: - Consultar a última versão em vigor da ficha técnica: n°0111E6GB/FT/ para a TROPIQUE. Esta ficha apresenta as principais características de protecção destas luvas, avaliadas pelo nosso laboratório de control e por um laboratório independente certificado, segundo as normas francesas (NF) e europeias (EN). - Certificar-se de que esses desempenhos correspondem aos riscos (mecânicos, químicos, térmicos, ...) do seu posto de trabalho. **1. UTILIZAÇÃO** - Para prolongar o tempo de vida das luvas TROPIQUE aconselhamos: 1.1 Observar uma higiene perfeita (mãos limpas) antes de calçar as suas luvas, sobretudo se já foram usadas. 1.2 Certificar-se mediante exame visual antes de as utilizar, que estejam isentas de quaisquer defeitos importantes (perfurações, sujidades químicas, desgastes importantes, etc...). 1.3 Não utilizar as luvas TROPIQUE para manipular líquidos. 1.4 Após utilização, certificar-se uma vez mais, mediante inspecção visual, que as luvas permanecem isentas de defeitos importantes. Caso contrário devem ser postas de parte, de forma a que não sejam utilizadas inadvertidamente uma vez que estão danificadas. **2. MANUTENÇÃO** - Limpar as luvas à superfície, com um pano e água com sabão. Deixar secar e arrumar em local limpo e arejado até à próxima utilização. **3. ARMAZENAMENTO** - Em condições normais de humidade e temperatura (+15°C a +30°C), ao abrigo do sol e em locais limpos, cobertos e arejados, as luvas permanecerão sem alteração. **4. RENOVAÇÃO** - Se após a utilização prolongada das suas luvas desejar renová-las, aconselhamos contactar firmas especializadas. Informamos que não podemos garantir os requisitos das luvas renovadas. **5. CONFORMIDADE 5.1 Marcação CE** - A marcação CE significa que as luvas TROPIQUE obedecem às exigências essenciais da directiva europeia CEE/89/686 relativa aos equipamentos de protecção individual, e que foram sujeitas a exame CE de tipo efectuado pelo laboratório certificado n° 0072 - Institut Français Textile-Habillement - Lyon (IFTH-Lyon) - avenue Guy de Collongue - 69134 Ecully Cedex - France. **5.2 Normas EN e desempenhos** - Os desempenhos das luvas TROPIQUE foram avaliados de acordo com as seguintes normas europeias: EN 420 : 1994 Exigências gerais para as luvas, EN 388 : 1994 Luvas de protecção contra os riscos mecânicos. Os desempenhos são simbolizados por um sistema de pictogramas. Os pictogramas são acompanhados por números que representam os níveis de desempenho perante os diversos riscos considerados. De 1 a 4 ou 5 sendo estes dois (4 ou 5) os valores mais altos. 0 e X significam ausência de protecção para o(s) risco(s) considerado(s) (X significa o ensaio não efectuado e 0 o nível 1 não atingido). A letra "7" na informação de cada pictograma recorda ao utilizador que deve, antes de utilizar as luvas, informar-se sobre os seus desempenhos, as suas condições de utilização, etc. **Riscos mecânicos** - Resistência à abrasão: 4 em 4 níveis. Resistência ao corte: 1 em 5 níveis. Resistência ao rasgo: 2 em 4 níveis. Resistência à perfuração: 1 em 4 níveis.

Ⓠ INFORMATION OG BRUGSVEJLEDNING

COMASEC lægger den største omhu i fremstillingen af TROPIQUE-handsker til beskyttelse. For at disse handsker kan sikre god fuld tilfredsstillelse skal du: - Læse den seneste udgave af databladet: nr. 0111E6GB/FT/ til TROPIQUE, der præsenterer handskens hovedfunktioner og egenskaber. Disse egenskaber er blevet evalueret af vores testlaboratorium samt et certificeret, uafhængigt testlaboratorium i overensstemmelse med europæiske standarder (EN). - Kontrollere at disse egenskaber svarer til arbejdspladens mekaniske, kemiske, termiske og øvrige risici. **1. ANVENDELSE** - Vi anbefaler, at du foretager dig følgende for at garantere, at handskens egenskaber bevares over en lang tidsperiode: 1.1. Oprethold god hygiejne (rene hænder), før handskerne tages på, især hvis de allerede har været i brug. 1.2 Før handskerne tages i anvendelse, bør det kontrolleres, at de ikke udviser nogen synlige mangler, som f.eks. huller, pletter efter kemikalier, slid osv. 1.3 Må ikke anvendes til håndtering af væsker. 1.4 Undersøg handskerne efter brug, inden de lægges væk, for at kontrollere at der stadig ikke er tegn på mangler. Hvis der er mangler, skal de kasseres et sted, hvor de ikke igen kan tages i anvendelse. **2. VEDLIGEHOLDELSE** - Rengør dem med f.eks. en klud og sæbevand, lad dem lufttørre og opbevar dem et rent, ventileret sted, for de igen tages i anvendelse. **3. OPBEVARING** - Gem handskerne et rent, tørt, afdækket, ventileret sted med temperaturer mellem + 15°C og + 30°C. Må ikke udsættes for sollys. Hvis disse forholdsregler overholdes, ændrer handskerne sig ikke. **4. RENSNING** - Hvis du har anvendt handskerne i længere tid, og ønsker dem renset, så henvend. Dem hos et firma som er specialiseret i den form for arbejde. Vi kan ikke garantere for ydeevnen på rensete handsker. **5. OVERHOLDELSE AF STANDARDER 5.1 CE - Mærke CE** - Mærket betyder, at TROPIQUE-handsken overholder de grundlæggende krav i EU's direktiv EEC/89/686 om personlige værnemidler, der er underlagt EU's certifikat om ensartethed, udstedt af det notificerede organ nr. 0072 - Institut Français Textile-Habillement - Lyon (IFTH-Lyon) - avenue Guy de Collongue - 69134 Ecully Cedex - France. **5.2 EN-Standarder og egenskaber** - TROPIQUE-handskens egenskaber er blevet vurderet i overensstemmelse med følgende europæiske standarder: EN 420 : 1994 Generelle krav til beskyttelsehandsker, EN 388 : 1994 Beskyttelsehandsker mod mekaniske risici. Et system af pictogrammer anvendes til at symbolisere disse egenskaber. Pictogrammerne kan ledsages af figurer, der repræsenterer egenskabsniveauer i forhold til de pågældende risici. Tallene ligger mellem 1 for det laveste til 4 eller 5 for de højeste niveauer. 0 samt X betyder, at handskerne ikke yder beskyttelse mod en overvejet risiko eller risici (X betyder, at der ikke er udført nogen test, 0 betyder, at niveau 1 ikke er blevet nået). Bogstaven "7" pictogrammet opfordrer slutbruger til at søge yderligere oplysninger i fabrikantens dokumentation og slutbrugerdokument. **Mekaniske risici** - Slidstyrke: 4 på 4 niveauer. Snit og skør: 1 på 5 niveauer. Rivestyrke: 2 på 4 niveauer. Punkteringsmodstandsdygtighed: 1 på 4 niveauer.

Ⓡ TIETOJA TUOTTEESTA JA KÄYTTÖOHJEET

COMASEC panostaa TROPIQUE-käsineiden valmistukseen sinun turvallisuuttasi silmälläpitäen, jotta saisit näistä käsineistä parhaan mahdollisen hyödyn, sinun on: - Luettava TROPIQUE'n esittelylenden usuin versio nr. 0111E6GB/FT/, jossa esitellään käsineiden tärkeimmät ominaisuudet ja suoritusravat. Suoritusravat on testattu testilaboratoriossamme sekä sertifioidussa puolueettomassa laboratoriossa eurooppalaisten standardien (EN) mukaisesti. - Varmistettava, että nämä suoritusravat ja ominaisuudet vastaavat työasemallasi esiintyviä mekaanisia ja kemiallisia riskejä sekä lämpöön liittyviä ja muita vaaratekijöitä. **1. KÄYTTÖ** - Käsineen pitkan käyttöiän turvaamiseksi suosittelemme seuraavien toimenpiteiden suorittamista: 1.1. Huolehdii henkilökohtaisesta hygieniasta (puhtaat kädet) ennen kuin laitat käsineet käteen. Tämä on erityisen tärkeää silloin, jos käsineitä on käytetty jo aiemmin. 1.2 Ennen käyttöä tarkista, että käsineet ovat ehjät ja siirissä eie ole kemikaalitaltroja, kulumisia tai repeämiä. 1.3 Älä käytä käsineitä käsitellessäsi nesteitä. 1.4 Tarkista käsineiden kunto käytön jälkeen ja ennen säilytystä. Varmista, että ne ovat ehjät. Rikkiinäiset käsineet on poistettava käytöstä. **2. HOITO** - Puhdista käsineet esim. Saippuaveen kastettulla rievulla, kuivata ja säilytä puhtaassa, hyvin ilmastoidussa paikassa. **3. SÄILYTYS** - Säilytä käsineet kuivassa, suojatussa ja hyvin ilmastoidussa paikassa. Säilytyslämpötilan tulee olla +15°C - +30°C. Säilytä auringonvalolta suojattuna. Käsineet säilytetä vahingoittumattomina, mikäli näitä ohjeita noudatetaan. **4. KÄSINEIDEN KUNNOSTUS** - Mikäli olet käyttänyt käsineitä pitkään ja haluat uudistaa ja kunnostaa ne, ota yhteyttä kys, työhön erikoistuneeseen yritykseen. Emme kuitenkaan voi taata näin kunnostettujen käsineiden laatuja ja toimivuutta. **5. NORMIENMUKAISUUS - 5.1 CE-merkki** - CE-merkki tarkoittaa sitä, että TROPIQUE-käsineet ovat EU:n henkilöiden suojavälineistä annetun direktiivin EY/89/686 perusvaatimusten mukaisia. EU:n vaatimustenmukaisuusodistuksen on myöntänyt tiedoksiantava elin nr. 0072 - Institut Français Textile-Habillement - Lyon (IFTH-Lyon) - avenue Guy de Collongue - 69134 Ecully Cedex - France. **5.2 EN-standardit ja suoritusravat** - TROPIQUE-käsineiden suoritusravat on arvioitu seuraavien eurooppalaisten standardien mukaisesti: EN 420: 1994 Käsineitä koskevat yleiset vaatimukset, EN 388: 1994 Suojakäsineet mekaanisia vaaratekijöitä varten. Näitä suoritusravojta kuvataan pictogrammitilastelmän avulla. Pictogrammeissa voidaan käyttää myös numeroita kuvaamaan suoritustasoa suhteessa kyseiseen vaaratekijään. Numerostaikko on 1 - 4, jossa 1 on matalin ja 4 - 5 korkein taso. 0 ja X tarkoittavat sitä, että käsineet eivät suojaa tarkastellun kohteena olevalta vaaratekijältä (X tarkoittaa, että testausta eie ole suoritettu, 0 tarkoittaa, että taso 1 eie ole saavutettu). Kirjain "7" pictogrammissa ohjaa lopullista käyttäjää etsimään lisätietoja valmistajan oppaissa. Oppaissa se puolestaan kehottaa kääntymään lopulliselle käyttäjälle laadittujen ohjeiden puoleen. **Mekaaniset vaaratekijät** - Hankauskestävyys: 4/4. Teränskaakkestävyys: 1/5. Repeämiäkestävyys: 2/4. Puhkaisukestävyys: 1/4.

Ⓢ INFORMATION OCH ANVÄNDNINGSTRUKTION

COMASEC lægger största vikt vid att TROPIQUE ska uppfylla alla dina krav på en skyddshandske. För att kunna utnyttja handskens alla fördelar bör du: - Studera den senaste versionen av specifikationerna: nr. 0111E6GB/FT/ för TROPIQUE, som beskriver handskens huvudsakliga egenskaper och användningsområden. Egenskaperna har testats både i vårt eget och i ett oberoende laboratorium, allt i enlighet med europeisk specifikation (EN). - Försäkra dig om att TROPIQUES egenskaper stämmer överens med de hälsorisker av mekanisk, kemisk, termisk och annan art som förekommer i den aktuella arbetsmiljön. **1. ANVÄNDNING** - För att säkerställa maximal livslängd på handsken bör du vidtaga följande åtgärder: 1.1. Se till att händerna är helt rena innan du tar på handskarna, särskilt om de redan använts. 1.2 Kontrollera att handsken inte har några defekter, som t.ex. hål, fläckar av kemiska produkter, revor eller slitstador, etc. innan du tar på den. 1.3 Använd inte TROPIQUE när du hanterar vätskor. 1.4 Kontrollera handskarna för defekter även efter användning. Om sådana upptäcks måste handskarna kasseras på ett sådant sätt att de inte kan användas igen. **2. UNDERHÅLL** - Rengör dem med t.ex. en trasa doppad i tvål och vatten, lufta dem och förvara dem på ett rent, välventilerat ställe tills de ska användas igen. **3. FÖRVARING** - Förvaras i ett rent, torrt, täckt och välventilerat utrymme som håller en temperatur mellan +15°C och +30°C. Utsätt inte handskarna för sollys. Handskarna påverkas inte av miljön förutsatt att dessa instruktioner följs. **4. RENGÖRING** - Om du har använt handskarna under en längre period och vill tvätta dem, kontakta en kemtvätt. Vi kan emellertid inte garantera handskens utförande efter kemtvätt. **5. PRODUKTFAKTA. 5.1 TROPIQUE handskan är CE** - märkt, vilket betyder att den uppfyller EG-direktivets EEC/89/686 baskrav på skyddsutrustning för människor enligt EG-överensstämmelsecertifikatet utfärdat av bemyndigat organ nr. 0072 - Institut Français Textile-Habillement - Lyon (IFTH-Lyon) - avenue Guy de Collongue - 69134 Ecully Cedex - France. **5.2 Europeisk specifikationsstandard och egenskaper** - TROPIQUE-handskens egenskaper har utvärderats och godkännts enligt följande europeiska standarder: EN 420 : 1994 Allmänna kvalitetskrav på handsker, EN 388 : 1994 Kvalitetskrav på skyddshandskar att användas vid mekaniska hälsorisker. Ett system av ikonogram används för att symbolisera dessa egenskaper. Dessa kan åtföljas av siffror som representerar kvalitetsnivåer i förhållande till risken i fråga. Skalan går från 1 för den lägsta till 4 eller 5 för de högsta nivåerna. 0 och X betyder att handsken inte skyddar mot risken eller riskerna i fråga (X betyder att ingen test har utförts, 0 betyder att handsken inte kommer upp till nivå 1). Bokstaven "7" diagrammet betyder att ytterligare information finns att få i skriftligt material tillhandahållet av tillverkaren. **Mekaniska hälsorisker** - Slitagemotstånd: 4 av 4 nivåer. Skärskademotstånd: 1 av 5 nivåer. Rivskademotstånd: 2 av 4 nivåer. Punkteringsmotstånd: 1 av 4 nivåer.

Ⓣ INFORMASJON OG RETNINGSLINJER FOR BRUK

COMASEC har arbeidet grundig med utviklingen av TROPIQUE-hanskene for å gi deg tilstrekkelig beskyttelse. For at disse hanskene skal fungere tilfredsstillende, må du: - Lese den siste utgaven av spesifikasjonsskjemaet: nr. 0111E6GB/FT/ for TROPIQUE, som beskriver de ulike egenskapene. Disse egenskapene er blitt nøye analysert ved vårt testlaboratorium og ved et uavhengig, godkjent laboratorium i samsvar med europeiske standarder (EN). - Forsikre deg om at hanskene har det beskyttelsesnivået som kreves i forhold til de mekaniske, kjemiske og termiske risikoer du blir utsatt for på arbeidsplassen. **1. BRUK** - Vi anbefaler at du gjør følgende for å sikre at disse egenskapene kan opprettholdes over en lengre periode: 1.1. Vær nøye med hygienen (rene hender) før du tar hanskene på, især hvis de allerede har vært i bruk. 1.2 For hanskene tas i bruk, må du forsikre deg om at de ikke er skadet. Se etter hull, kjemiske, ytre påvirkninger, generell slitasje, osv. 1.3 Bruk ikke hanskene til å håndtere væsker. 1.4 Forsikre deg om at hanskene ikke er skadet. Kontroller dem etter bruk og før de legges bort. Ved skade eller synlig slitasje, må de legges bort slik at de ikke kan brukes på nytt. **2. VEDLIKEHOLD** - Rengjør hanskene med en klud og såpevann. Deretter tørkes de og legges på et godt ventilerat sted for neste gangs bruk. **3. OPBEVARING** - Oppbevar hanskene på et rent, tørt og tildekket godt ventileret sted med temperatur mellom +15°C og +30°C. La ikke hanskene bli utsatt for sollys. Hanskene vil holde seg lenge hvis disse forholdsreglene følges. **4. FØRNYELSE** - Hvis du etter en lengre tids bruk ønsker å fornye hanskens ytre materiale anbefaler vi å ta kontakt med firmaer som er spesialisert på dette. Vi gjør oppmerksom på at vi ikke er ansvarlig for bruksenskapene til hanskens som er gjennomgått en slik prosess. **5. SAMSVAR - 5.1 CE-merke** - CE-merket betyr at TROPIQUE-hanskene er i samsvar med de viktigste kravene i EU-direktiv EEC/89/686, som gjelder personlig verneutrusting, i overensstemmelse med EU-sertifikatet utstedt av nr. 0072 - Institut Français Textile-Habillement - Lyon (IFTH-Lyon) - avenue Guy de Collongue - 69134 Ecully Cedex - France. **5.2 EN-standarder og egenskaper** - Egenskapene til TROPIQUE-hanskene er blitt vurdert i overensstemmelse med følgende europeiske standarder: EN 420: 1994 Generelle krav til vernehanskene, EN 388: 1994 Vernehanskene mot mekanisk påførte skader. Et system av pictogrammer er brukt for å illustrere disse egenskapene. Pictogrammene kan ha tilhørende figurer som representerer ytelsesnivåer i forhold til de farene som er involvert. Tallene går fra 1 for det laveste nivået til 4 eller 5 for det høyeste nivået. 0 og X betyr at hanskene ikke har noen beskyttelse mot det aktuelle farenivået (X=ikke testet, 0=ikke godkjent). Bokstaven "7" pictogrammet minner sluttbrukeren på at han bør ha satt seg inn i hanskens egenskaper og bruksområder før de tas i bruk. **Mekaniske risikoer** - Slitasje: 4 (4 nivåer). Kutt (blad): 1 (5 nivåer). Rivestyrke: 2 (4 nivåer). Punktering: 1 (4 nivåer).